

Nazwa kwalifikacji: **Projektowanie i wytwarzanie prostych wyrobów odzieżowych**

Oznaczenie kwalifikacji: **AU.03**

Numer zadania: **01**

Wersja arkusza: **SG**

Wypełnia zdający

Numer PESEL zdającego\*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Miejsce na naklejkę z numerem  
PESEL i z kodem ośrodka

Czas trwania egzaminu: **150 minut**

AU.03-01-20.06-SG

## **EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE**

**Rok 2020**

**CZĘŚĆ PRAKTYCZNA**

**PODSTAWA PROGRAMOWA  
2017**

### **Instrukcja dla zdającego**

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:
  - swój numer PESEL\*,
  - oznaczenie kwalifikacji,
  - numer zadania,
  - numer stanowiska.
3. KARTĘ OCENY przekaz zespołowi nadzorującemu.
4. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 3 strony i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
5. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
6. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
8. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego.
9. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
10. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

**Powodzenia!**

\* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość


## Zadanie egzaminacyjne

Krawiec w zakładzie usługowym przyjął zamówienie na wykonanie spódnico-spodni młodzieżowych z tkaniny elanobawełnianej. Pobrał miarę i wykonał szablony wszystkich elementów składowych spódnico-spodni.

Szablony oraz materiały niezbędne do uszycia spódnico-spodni: tkanina zasadnicza elanobawełniana gładka o szer. 140÷150 cm, wkład klejowy włókninowy o szer. 0,90 cm, nici w kolorze tkaniny, mydełko lub kreda krawiecka oraz igły maszynowe do stębnówki i overlocka znajdują się na stanowisku egzaminacyjnym.

Posługując się rysunkiem modelowym, rysunkami instruktażowymi oraz informacjami dotyczącymi parametrów szycia, wykonaj następujące prace pomocnicze:

- sprawdź jakość tkaniny elanobawełnianej,
- wykrój z tkaniny elanobawełnianej elementy spódnico-spodni posługując się szablonami,
- wykrój z tkaniny zasadniczej pasek o wymiarach 86 cm x 9 cm posługując się szablonem,
- wykrój pasek o wymiarach 86 cm x 4,5 cm z włókninowego wkładu klejowego posługując się szablonem,
- podklej pasek z tkaniny zasadniczej włókninowym wkładem klejowym,
- sprawdź zgodność wykrojonych elementów spódnico-spodni z szablonami,
- wykonaj szwy boczne przodu i tyłu wyrobu, połącz przody spódnico-spodni z tyłami na linii boków szwem zwykłym 1,5 cm,
- obrzuć szwy boczne na overlocku i zaprasuj w kierunku tyłu, zgodnie z rysunkiem instruktażowym,
- wykonaj stębnowanie wzdłuż linii boków zgodnie z rysunkiem instruktażowym,
- połącz części tyłu spódnico-spodni na linii środka tyłu (krocza), szwy obrzuć na overlocku,
- wykonaj stębnowanie wzdłuż linii środka tyłu zgodnie z rysunkiem instruktażowym,
- obrzuć na overlocku krawędzie dolne spódnico-spodni,
- wyprasuj przygotowane elementy.




Po wykonaniu zadania, obetnij zbędne nici i pozostaw wykonane elementy na stanowisku egzaminacyjnym do oceny.

Przed rozpoczęciem wykonywania zadania:

- przybory i narzędzia rozmieść tak by bezpiecznie wykonywać zadanie,
- sprawdź stan maszyn i urządzeń znajdujących się na stanowisku pracy,
- dobierz temperaturę prasowania do rodzaju materiału, wykonaj próbę prasowania,
- dokonaj próbnego przeszycia na maszynach.

Podczas wykonywania prac przestrzegaj instrukcji korzystania z maszyn znajdujących się na stanowisku, przepisów bhp. Po wykonaniu zadania uporządkuj stanowisko pracy, posegreguj odpady.



#### **Parametry szycia**

Szerokość szwów montażowych:  $1,5\text{ cm} \pm 0,2\text{ cm}$ , szwy jednostronne równe na całej długości

Szerokość ściegów stębnowych:  $0,5\text{ cm} \pm 0,2\text{ cm}$

Wymiary paska:  $86\text{ cm} \times 9\text{ cm}$

Wymiary wkładu klejowego z włókniny:  $86\text{ cm} \times 4,5\text{ cm}$

**Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.**

**Ocenie podlegać będzie 1 rezultat:**

- wykonane elementy spódnico-spodni młodzieżowych oraz

przebieg wykonania elementów spódnico-spodni młodzieżowych.